



REVISÃO DE MEDIDAS ELÉTRICAS

1 Amperímetros e Voltímetros DC




2 Ohmímetros


2.1 Ohmímetros Série



2.2 Ohmímetros Shunt/Paralelo




3 Pontes DC - Ponte de Wheatstone



4 Pontes AC

4.1 Ponte de Owen




$$\begin{aligned}
 Z_1 &= -j \frac{1}{\omega C_1} \\
 Z_2 &= R_2 \\
 Z_3 &= R_3 + j\omega L_3 \\
 Z_4 &= R_4 - j \frac{1}{\omega C_4}
 \end{aligned}
 \Rightarrow Z_1 \cdot Z_3 = Z_2 \cdot Z_4 \left\{ \begin{aligned} R_3 &= \frac{R_2 \cdot C_1}{C_4} \\ L_3 &= R_2 \cdot R_4 \cdot C_1 \end{aligned} \right.$$

Obs: medir somente indutância: tirar C_4

Medição de Resistência e Indutância

4.2 Ponte de Schering



$$\begin{aligned}
 Z_1 &= \frac{-jR_1}{\omega C_1 \cdot R_1 - j} \\
 Z_2 &= -j \frac{1}{\omega C_2} \\
 Z_3 &= R_3 - j \frac{1}{\omega C_3} \\
 Z_4 &= R_4
 \end{aligned}
 \Rightarrow Z_1 \cdot Z_3 = Z_2 \cdot Z_4 \left\{ \begin{aligned} R_3 &= \frac{R_4 \cdot C_1}{C_2} \\ C_3 &= \frac{R_1 \cdot C_2}{R_4} \end{aligned} \right.$$

Obs: medir somente capacitância: tirar C_1

Medição de Resistência e Capacitância

5 Medidas de Grandezas Elétricas Periódicas

5.1 Valor Médio de Potência e Valor Eficaz ou RMS de Correntes e Tensões

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) \cdot i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) \cdot \frac{v(t)}{R} dt = \frac{1}{R} \left(\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 \cdot dt \right)$$

$$\Rightarrow \bar{P} = \frac{V_{RMS}^2}{R} \Leftrightarrow V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt} \quad \bar{P} = R \cdot I_{RMS}^2 \Leftrightarrow I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt}$$

Corrente eficaz com distorção Harmônica

$$I_{RMS} = \sqrt{\sum_{h=1}^{nh} I_h^2}$$

5.2 Amperímetros e Voltímetros de Bobina Móvel

Bobina do Galvanômetro



$$\theta_{SS} = \frac{1}{K} \cdot \left[\frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \right]$$

$$\theta_{SS} = \frac{1}{K} \cdot \left[\frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt \right]$$

$$K = \frac{S}{N \cdot B \cdot L \cdot W} \text{ (constante)}$$


O ponteiro do instrumento desloca de um ângulo proporcional aos Valores Médios de Tensão e Corrente

5.3 Amperímetros e Voltímetros de Falso Valor RMS




Nota: Devido ao fato de que este instrumento mede o valor RMS a partir da definição do Fator de Forma da corrente que circula no amperímetro, e não da definição de valor RMS, o mesmo é denominado amperímetro/voltímetro de Falso Valor RMS.

5.4 Amperímetros e Voltímetros de Ferro Móvel ou Valor RMS verdadeiro (True RMS)





5.5 Wattímetros



$$\theta_{av} = \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{1}{T} \int_0^T i_c \cdot i_p \cdot dt \right)$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{S} \cdot \frac{\delta M}{\delta \theta} \text{ (constante)}$$





$$\theta_{av} = \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) \cdot i_p(t) \cdot dt \right)$$



$$i_c(t) = i_p(t) + i(t)$$

$$i_p(t) = \frac{e(t)}{R_p + R_{ext}}$$

$$\theta_{av} = \frac{1}{k \cdot (R_p + R_{ext})} \cdot \left[\underbrace{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T \frac{e(t)^2}{(R_p + R_{ext})} \cdot dt}_{P_{dA}} + \underbrace{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T e(t) \cdot i(t) \cdot dt}_{P_{av}} \right]$$

$$P_{dA} = \frac{1}{k \cdot (R_p + R_{ext})} \cdot \left[\frac{E_{RMS}^2}{(R_p + R_{ext})} \right]$$

Wattímetro Ligação B



$$\theta_{av} = \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) \cdot i_p(t) \cdot dt \right)$$

$$i_p(t) = \frac{e(t) + R_c \cdot i_c(t)}{R_p + R_{ext}} \text{ (Malha I)}$$

$$\theta_{av} = \frac{1}{k(R_p + R_{ext})} \cdot \left[\underbrace{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T e(t) \cdot i_c(t) \cdot dt}_{P_{av}} + \underbrace{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T R_c \cdot i_c(t)^2 \cdot dt}_{P_{dB}} \right]$$

$$P_{dB} = \frac{1}{k(R_p + R_{ext})} \cdot R_c \cdot I_{RMS}^2$$

Questões ENADE (2008 e 2011)

27) (ENADE 2008) A força eletromotriz (f.e.m.) de um termopar metal (A)-chumbo (B) é calculada pela fórmula:

$$\varepsilon_{AB} = \alpha t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

onde

- A representa um metal qualquer e B, o chumbo, considerado como metal de referência;
- α e β são constantes cujos valores encontram-se na tabela abaixo;
- t é a diferença de temperatura da junção sob teste, em relação a 0°C .

Metal	α ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	β ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}^2$)
Alumínio	-0,47	0,003
Cobre	2,76	0,012
Platina	-1,79	-0,035
Ferro	16,6	-0,030

Considerando a medida efetuada em uma junção a 100°C com um termopar alumínio-ferro ($\varepsilon_{\text{Al-Fe}}$), a f.e.m., em mV, é:

- (A) 1,542 (B) 1,478 (C) -1,478 (D) -1,542 (E) -1,842

Resp. D

04) (Discursiva-ENADE 2011) Um forno com aquecimento resistivo tem um controle de temperatura do tipo liga-desliga (figura I). Esse comando é realizado a partir de um sensor de temperatura, cujo comportamento é ilustrado no gráfico da figura II. Quando a temperatura atinge 100°C , a alimentação do forno é interrompida. Quando se reduz a 90°C , o forno é ligado. A resistência R_x é um termistor, ou seja, o valor de sua resistência varia com a temperatura de acordo com o gráfico da figura II.




Figura I




Figura II

Com base nessa situação, faça o que se pede nos itens a seguir.


a) Determine o valor da tensão V_s que corresponde ao limite inferior de temperatura de operação do forno. (valor: 3,0 pontos) - Resp. $V_s=5\text{V}$

b) Determine a corrente fornecida pela fonte V_{cc} , quando a temperatura é máxima. (valor: 3,0 pontos) - Resp. $I_{cc}=3\text{mA}$

c) Se a tensão V_{cc} tiver que ser substituída por uma bateria de 9 V, qual o novo valor de R para que a temperatura máxima do forno não seja alterada? Justifique sua resposta. (valor: 4,0 pontos)-
 Resp. $2k\Omega$

Questões Diversas para Revisão

- 1) Considere o circuito ilustrado abaixo, onde em um galvanômetro G, com resistência R_g de 20 ohms, uma corrente de 5×10^{-4} A provoca o desvio sobre toda a escala do galvanômetro. Sabendo-se que o amperímetro usa esse galvanômetro, calcule o valor aproximado da resistência em paralelo R_p que indique 5 A na escala inteira. Resp. $R_p=2 \times 10^{-3} \Omega$



- 2) Um galvanômetro tem resistência interna de $R_g=2,5 \text{ k}\Omega$ e pode medir diretamente intensidades de corrente até $50 \mu\text{A}$. Como devemos adaptar esse galvanômetro para medir tensões de até 20 V ? Resp. $R=397,5 \text{ k}\Omega$ em série.
- 3) Um galvanômetro de bobina móvel possui uma **resistência interna de $9,9\Omega$** . Quando este instrumento é utilizado para medir correntes de até **5A** uma resistência **shunt de $0,1\Omega$** deve ser utilizada. Nestas condições pede-se:
- a) Calcule a corrente de fundo de escala do **galvanômetro**; Resp. $I=50\text{mA}$
- b) Que **resistência** deveria ser utilizada e como ela deveria ser ligada, caso o **galvanômetro** fosse empregado como **voltímetro** para medir até **50V** ? Resp. $R=990,1\Omega$ em série.
- 4) Considere que há disponível uma **fonte de tensão de 9V** com **resistência interna desprezível**, um galvanômetro de bobina móvel de **fundo de escala de 10mA**, com uma **resistência interna de 50Ω** . Nestas condições pede-se:
- a) Desenhe o **circuito**, a **escala** e faça o **projeto** de um **ohmímetro série**; $R(\text{projeto})=850 \Omega$.
- b) Desenhe o **circuito**, a **escala** e faça o **projeto** de um **ohmímetro shunt**. $R(\text{projeto})=850 \Omega$.
- 5) A resistência de um resistor pode ser medida utilizando-se um voltímetro e um amperímetro. Quando o voltímetro é ligado diretamente nos terminais do resistor, as leituras do voltímetro e amperímetro são respectivamente, 50 V e 0,55 A (Figura I). Quando o voltímetro é ligado de acordo com a Figura II, as leituras são 54,3 V e 0,54 A, respectivamente. Sabe-se que a resistência do voltímetro é 1000Ω . Nessas condições, pede-se o valor de resistências do resistor e do amperímetro. Resp. 100Ω e $0,56\Omega$




Figura I






Figura II


- 6) Uma linha telefônica constituída por um par de fios idênticos liga entre si as estações E_1 e E_2 , distantes $L=30$ km. Em determinado ponto, a linha está defeituosa, com um dos fios fazendo contato com a terra. Para localizar o defeito, efetuou-se a ligação esquematizada na figura a seguir, curto-circuitando C e D na estação E_2 e ajustando o cursor, de modo que o amperímetro, na estação E_1 , não indique passagem de corrente. As ligações com a terra são excelentes, isto é, equivalentes à introdução no circuito de uma resistência elétrica nula. Sendo $R_1=1,5$ k Ω e $R_2=3$ k Ω , calcule a distância x do ponto de defeito à estação E_1 . Resp. $x=20$ km




- 7) O circuito da figura a seguir, conhecido como ponte de Wheatstone, está sendo utilizado para determinar a temperatura do óleo de um reservatório, no qual está inserido um resistor de fio de tungstênio R_T . O resistor variável R é ajustado automaticamente de modo a manter a ponte sempre em equilíbrio, passando de $4,0$ Ω para $2,0$ Ω . Sabendo que a resistência varia linearmente com a temperatura e que o coeficiente linear de temperatura para o tungstênio vale $\alpha=4,0 \times 10^{-3}$ $^{\circ}\text{C}^{-1}$, qual é a variação da temperatura do óleo? Resp. 250°C




- 8) Nos circuitos das figuras abaixo o galvanômetro G indica zero. Calcule o valor da resistência elétrica R_x . Resp. a) $R_x=12\Omega$; b) $R_x=16\Omega$; c) $R_x=2\Omega$



a)




b)



c)

9) Considere que a tensão no circuito da figura a seguir é dada por $v(t) = V_o \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$. Nestas condições pede-se:



- Determine o valor RMS da corrente $i(t)$ na resistência R;
- Determine o valor da corrente $i(t)$ medida por um amperímetro de bobina móvel ideal;
- Determine o valor da corrente $i(t)$ medida por um amperímetro de ferro móvel ideal;
- Determine o valor da corrente $i(t)$ medida por um amperímetro de falso valor RMS ideal;
- Insira um wattímetro no circuito de modo a medir a potência ativa da carga. Despreze as reatâncias e as perdas das bobinas C e P. Considere que o wattímetro possui uma resistência externa R_{ext} na bobina de potencial. Obtenha a expressão para o deslocamento angular do ponteiro do wattímetro e calcule a potência média fornecida para a carga e a potência média dissipada em R_{ext} .

Respostas:

$$a) I_{RMS} = \frac{V_o}{\sqrt{2} \cdot R} \text{ ou } I_{RMS} = \frac{I_o}{\sqrt{2}}; \quad d) I_{Lido} = \bar{I}_{ref} \cdot F = \frac{2 \cdot V_o}{\pi \cdot R} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{V_o}{\sqrt{2} \cdot R} = \frac{I_o}{\sqrt{2}}$$

$$b) I_{Lido} = \bar{I} = 0;$$

$$c) I_{RMS} = \frac{V_o}{\sqrt{2} \cdot R} \text{ ou } I_{RMS} = \frac{I_o}{\sqrt{2}};$$


e)

$$\theta_{av} = \frac{1}{K \cdot R_{ext}} \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{V_o^2}{R} + \frac{1}{2} \cdot \frac{V_o^2}{R_{ext}} \right] = \frac{1}{K \cdot R_{ext}} \cdot \left[\frac{V_{RMS}^2}{R} + \frac{V_{RMS}^2}{R_{ext}} \right]$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_o^2}{R} = \frac{V_{RMS}^2}{R}$$

$$P_d = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_o^2}{R_{ext}} = \frac{V_{RMS}^2}{R_{ext}}$$

10) A corrente, em um determinado condutor, apresenta o espectro harmônico representado na figura abaixo.



Assinale a alternativa que apresenta o valor eficaz mais aproximado da corrente elétrica quando essa for medida com o emprego de um amperímetro “true rms”

- (A) 9A (B) 58A (C) 81A (D) 114A (E) 123A Resp. (C)